

T-DYNAMO 小型空気式シリンダー点検実施のお願い

弊社が2006年2月から2007年12月末日まで製造しましたT-DYNAMO 空気式シリンダーの一部におきまして、組み立て時のボルト締め付けトルク不足により開閉動作を繰り返した場合ベースプレートを固定している六角穴付きボルトが緩み、エア漏れや作動不良に至る可能性があることが認められました。

今後、安心してご使用いただくためにご使用品の点検を実施させていただきたく存じます。つきましては誠に恐縮ではございますが、該当製品をご使用のお客様は末尾に記載しております最寄の営業所へご連絡くださいますよう謹んでお願い申し上げます。

弊社製品を永年ご愛用頂いておりますお客様には、ご迷惑ご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

2008年11月
巴バルブ株式会社

対象品

製品： 空気式シリンダ (モデル名:T-DYNAMO、型式番号 -3E、-3G、-3F)の
シリアル番号の前2桁が「05」「06」「07」のもの

* 但し、シリアル番号「06」「07」の一部の製品は対象外品もありますので、
現地点検作業時に確認させていただきます。


期間： 2006年2月～2007年12月末日生産品



【外観写真】



【シリアル番号プレート】



【対象部位】

[お問い合わせ番号] *電話番号をお間違えない様、ご注意ください。(受付時間 午前9時～午後5時 平日)

東京： TEL. 03-5803-1601

福岡： TEL. 092-473-6831

大阪： TEL. 06-6110-2101

札幌： TEL. 011-222-4261

名古屋： TEL. 052-953-1831

仙台： TEL. 022-211-4981

広島： TEL. 082-244-0511

- お客様からご提供頂きますご氏名・部署等の個人情報につきましては該当製品の点検目的以外に使用することはありません。また点検業務に携わる協力会社にはお客様の個人情報を開示することがありますが、弊社と同等の管理を行い、本件の目的以外に一切使用いたしません。